

太子町内通学路危険箇所対策状況一覧

※令和7年9月24日時点

番号	箇所名	校区	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	実施状況	合同点検番
1	太子町松尾 太子北インター交差点	龍田小	通行量が多い。	点字ブロック張替 横断歩道更新	太子町 公安委員会	完了	R3-1
2	太子町佐用岡 法心寺東側交差点	龍田小	道幅狭く、死角がある。	交差点マーク	太子町	完了	R3-2
3	太子町佐用岡897付近南北道路	龍田小	道幅狭い上、車の通行もそこそこある。	外側線	太子町	完了	R3-3
4	太子町佐用岡952付近交差点	龍田小	信号がなく、通行量も多い。	外側線	太子町	完了	R3-4
5	太子町佐用岡20付近交差点	龍田小	信号・横断歩道がなく、通行量も多い。通学時、見えにくい。	児童への安全指導 見守り依頼	学校	継続	R3-5
6	太子町松ケ下278付近 県道上太田鵜線交差点	龍田小	信号がなく、通行量多い。	樹木伐採 横断歩道標識更新	兵庫県 公安委員会	完了	R3-6
7	太子町松尾 広坂南信号～王子3付近 南北道路	龍田小	道幅が狭く、通行量多い。	看板設置 見守り立ち番	太子町	継続	R3-7
8	太子町王子3付近～松ケ下278付 近南北道路	龍田小	道幅が狭く、車同士の事故があった。	看板設置 見守り立ち番	太子町	継続	R3-8
9	太子町鵜 北之町児童公園前道路	斑鳩小	西側交差点で一時停止せず通過する車多い。東側見通しが悪い。	外側線 交差点マーク 止まれ標識更新	太子町 公安委員会	完了	R3-9
10	太子町鵜1122付近交差点	斑鳩小	横断歩道がない。幹線道路への抜け道で通行量が多く、 速度も速め。	通学路変更	学校	完了	R3-10
11	太子町鵜 仁王門前南北・東西道路	斑鳩小	通行量が多く、速度が上がりやすい。	外側線 交差点マーク グリーン線	太子町	完了	R3-11
12	太子町原 国道179号北山バス停前交差点	太田小	国道179号から南方面へ車が勢いよく下りてくる。 下校時、児童が通行量の多い国道を横断することになる。	看板設置 鉄ポール2本設置 ガードレール延長 横断歩道予告記号更新	太子町 兵庫県 公安委員会	完了	R3-12
13	太子町原403付近 メガソーラー東側道路	太田小	道幅が狭く、カーブで子供が見えにくい。	時間帯標識増設	公安委員会	完了	R3-13
14	太子町太田1685付近交差点	太田小	国道179号への出入りをする車が多い。	外側線 グリーン線 国道側外側線 止まれ移設	太子町 兵庫県 公安委員会	完了	R3-14
15	太子町太田 田中公民館前～町与自治会館前	太田小	道幅が狭く、車の通行量多い。 児童が広がって通行している。	外側線 グリーン線 児童への安全指導	太子町 学校	完了 安全指導：継続	R3-15
16	太子町太田2031付近 県道石倉太子線交差点	太田小	信号がなく、見通し悪く、道幅が狭い。 南北の通行量が多く、渡りにくい。	横断注意標識 路面標識引き直し 横断歩道標識等更新	兵庫県 公安委員会	完了	R3-16
17	太子町太田 町与自治会館前交差点	太田小	通行量が多く、速度の高い車も少なくない。 信号がないので横断しにくい。	外側線 横断歩道引き直し 横断歩道等標識更新	太子町 公安委員会	完了	R3-17

18	太子町東出287付近東西道路	太田小	見通しが悪く、道幅も狭い。 通行量はそこそこある。	外側線引き直し	太子町	水道工事後 着手予定	R3-18
19	太子町東出241付近 太田幼稚園前歩道橋南側	太田小	歩道橋を降りるとすぐ道路に出るため、車と接触する可能性が高い。	ラバーポール設置	太子町	完了	R3-19
20	太子町東出109付近 幼稚園横駐車場西側道路	太田小	道幅が狭く、抜け道として利用されている。 下校時、迎えの車の出入り多い。	保護者等への啓発	学校	継続	R3-20
21	太子町東出 聖徳台地区	太田小	住宅地により、交差点の見通しが悪い。 坂道をスピードを出して降りる車多い。 十字路の事故が多いが、標識等がない。	外側線	太子町	完了	R3-21
22	太子町東南30付近交差点	太田小	見通しが悪く、道幅も狭い。 速度の高い車も少なくない。	止まれ引き直し	公安委員会	完了	R3-22
23	太子町東南299付近東西道路	太田小	車の通行量が多い。 道幅は狭いが、速度の高い車も少なくない。	外側線 交通安全教室	太子町 公安委員会	完了	R3-23
24	太子町東南31付近～矢田部335 付近南北道路	太田小	登下校時、児童が広がって通行している。	交通安全教室	公安委員会	完了	R3-24
25	太子町矢田部335付近交差点	太田小	車の通行量が多いが、信号機がない。 速度の高い車も少なくない。	外側線 交差点マーク ◇マーク 止まれ引き直し	太子町 公安委員会	完了	R3-25
26	太子町蓮常寺403付近道路	石海小	道幅のわりに通行量が多い。 速度の高い車も少なくない。	外側線 交差点マーク 看板設置	太子町	完了	R3-26
27	太子町竹広 長金陸橋	石海小	道幅の狭い陸橋のため、トラックが通ると1列でも歩きにくい。	児童への安全指導	学校	継続	R3-27
28	太子町糸井46付近交差点	石海小	広い交差点だが、塀で見通しが悪い。	外側線 ゼブラ線 止まれ引き直し	太子町 公安委員会	完了	R3-28
29	太子町立岡 太子西中東側南北道路	石海小	道幅のわりに通行量が多く、速度の高い車も多い。	看板設置 30km/h標識増設	太子町 公安委員会	完了	R3-29
30	太子町立岡85付近交差点	石海小	見通しの悪いカーブ及び交差点。	外側線 交差点マーク	太子町	完了	R3-30
31	太子町松尾538付近東西道路	龍田小	用水路が大雨時に冠水したり、流れが速くなったりする。	雨量が多い日は通行させない	学校	継続	R4-1
32	太子町佐用岡897付近南北道路	龍田小	溝が大雨時に冠水するおそれがある。	雨量が多い日は通行させない	学校	継続	R4-2
33	太子町広坂 広坂南交差点	龍田小	登校班が、信号が変わるまでに渡り切れない恐れがある。	鉄ポール・ラバーポール設置 青信号時間変更	兵庫県 公安委員会	完了	R4-3
34	太子町鵜536付近 NTT太子別館前南北道路	斑鳩小	登下校時に、よそ見をしていた時に、側溝に落ちる。 側溝が深いので気をする。	ラバーポール設置	太子町	完了	R4-4
35	太子町太田1587付近南北道路	太田小	通行量が多いが、歩道がない。	外側線 看板設置	太子町	完了	R4-5
36	太田664付近交差点	太田小	花壇があるため、歩道が狭くなってしまっている。	花壇の撤去 ラバーポール設置	太子町 兵庫県	完了	R4-6
37	太子町佐用岡195-2付近道路	龍田小	道幅が狭く車を避けにくい。	当該地域への通学路周知 と徐行啓発	太子町 学校	継続	R5-1

38	太子町佐用岡745-1付近 高架下道路	龍田小	見通しが悪く通行量も多い。	安全標識更新 外側線見直し 交通安全指導	公安委員会 太子町 学校	標識:完了 外側線:完了 指導:継続	R5-2
39	馬場170-1付近交差点	斑鳩小	北から来る車から、東から西へ横断する児童が見えにくい。	横断歩道見直し検討 減速マーク更新 看板設置検討	公安委員会 太子町	舗装工事と同時に 着手予定 看板:完了	R5-3
40	竹広188付近道路	石海小	外側線が消えかかり、歩道が確保できていない。	外側線更新	太子町	一部区間:完了 残り区間:工事後予定	R5-4
41	鵜211付近道路	太子西中	道幅が狭く、車の通行量多い。	看板設置	太子町	完了	R6-1
42	鵜136付近道路	太子西中	道幅が狭く、車の通行量多い。	ゼブラゾーン、外側線、ラ バーポール設置	太子町	ゼブラゾーン:完了 外側線:完了 ラバーポール:通行状 況を検証の上、設置検 討	R6-2
43	太子町立岡 太子西中東側南北道路	太子西中	道幅が狭く、横からの飛び出しが多い(車・自転車)。	路側帯更新	太子町	完了	R6-3
44	東保311付近十字路	太子東中	車の通行量が多いが、信号機がない。	外側線更新 交通安全指導	太子町 学校	外側線:完了 指導:継続	R6-4
45	太子東中から沼田方面へ抜ける 道	太子東中	冬期に路面凍結時、溶けにくい。生徒保護者の通行多 い。	冬期、凍結防止剤の設置	太子町	継続	R6-5
46	東保517-4付近	太田小	道幅が狭く、車の通行量多い。	路面標示 交通安全指導	太子町 学校	路面標示:完了 指導:継続	R6-6
47	東保478付近	太田小	道幅が狭く、車の通行量多い。	看板設置	太子町	完了	R6-7
48	松ケ下184付近	龍田小	車の通行量多い。	ボラード・横断防止柵設置	兵庫県	完了	R6-8
49	太子町立岡 太子西中東側南北道路	太子西中	道幅が狭く、車の通行量が多い。	外側線、グリーン線引き直 し	太子町	R7予定	R7-1
50	太子町立岡 太子西中東側南北道路	太子西中	自転車通学生が校門前で道路と歩道の段差につまづく。	校門前の一部区間に段差 解消の措置を講じる	太子町	完了	R7-2
51	太田197付近三叉路(学校敷地 内)	太子東中	生徒と車両が時間帯により交錯する。	路側帯に侵入しないようラ バーポール設置	太子町	完了	R7-3
52	太田2139付近十字路	太子東中	見通しが悪く車の通行量が多い。	注意喚起の看板を新調	太子町	完了	R7-4
53	東保139付近道路	太子東中	車の通行量が多い。	外側線引き直し	太子町	R7予定	R7-5
54	佐用岡666付近道路	龍田小	見通しが悪い。	交通安全指導	学校	指導:継続	R7-6
55	立岡58-8付近交差点	石海小	道幅が狭く、車の通行量多い。	看板設置	太子町	完了	R7-7
56	竹広188付近道路	石海小	外側線が消えかかっている。	外側線引き直し	太子町	R7予定	R7-8
57	米田121付近から沖代250付近道 路	石海小	通り抜けの車の通行量が多い。	看板設置	太子町	完了	R7-9

58	東出79-1付近交差点	太田小	車の通行量多い。	看板設置	太子町	完了	R7-10
59	太田2031付近交差点	太田小	ラバーポールが老朽化している。	ラバーポールを更新	兵庫県	R7予定	R7-11