





太子町旧環境センター解体・撤去工事

進捗状況について(ご報告)

太子町では旧環境センターの解体撤去を実施しております。これに伴う工事の進捗状況について、以下のとおりご報告させていただきます。

年月	工事進捗の状況
令和4年 6月	機械設備解体撤去 排水処理設備稼働 負圧集塵機稼働 環境測定
 <p>6月29日現場状況(敷地外北西より撮影)</p>	 <p>負圧集塵機、排水処理設備稼働</p>
 <p>環境測定状況</p>	 <p>機械設備解体撤去状況</p>