

# 太子町旧環境センター解体・撤去工事

## 進捗状況について(ご報告)

太子町では旧環境センターの解体撤去を実施しております。これに伴う工事の進捗状況について、以下のとおりご報告させていただきます。

年月	工事進捗の状況
令和4年 4月	建物,煙突仮設足場密閉養生設置 浸透防止防液堤設置 負圧集塵機設置 クリーンルーム設置 除染作業 環境測定



4月25日現場状況(北西より撮影)



負圧集塵機設置状況



クリーンルーム設置状況



環境測定状況