

太子町旧環境センター解体・撤去工事

進捗状況について(ご報告)

太子町では旧環境センターの解体撤去を実施しております。これに伴う工事の進捗状況について、以下のとおりご報告させていただきます。

| 年月 | 工事進捗の状況 |
|------------|---|
| 令和4年 5月 | 除染作業 排水処理設備稼働 負圧集塵機稼働 環境測定 除染作業完了 機械設備解体準備 |



5月28日現場状況(敷地外北西より撮影)



負圧集塵機、排水処理設備稼働



作業環境測定状況



除染作業状況